

換気のタイミングを逃さない!

二酸化炭素濃度 (CO2 濃度)・温度・湿度をリアルタイムで表示

厚生労働省の推奨基準

集団感染発生リスクの高い状況回避のための
良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度
(CO2)1000ppm 以下が提示されております。



← 正常値 注意 スグ換気!! →

見えないCO₂値を可視化します!!

1000ppm 以下を保つようにしましょう (※厚生労働省推奨基準)

シーオーツーマネージャー CO2 Manager

TOA-CO2MG-001

商品内容 : CO2 測定器

サイズ : 約 93×72×42mm

待機時間 : 約 100 時間

10,000円

(税抜)

※空間全体測定するものではなく機器周辺を測定するものです。※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。



株式会社

<http://www.mizoguchi.co.jp/>

ミゾグチ



ご要望の際は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。 または、0296-22-2616 総務課まで